

SVJ Jarníkova 1875-1877, Praha 4

12 podlaží – 3 vchody

- Montáž stoupačkových regulačních armatur
- Výměna radiátorových ventilů s termostatickou regulací
- Hydraulické vyregulování otopné soustavy

SVJ Jarníkova 1875-1877 zastoupený předsedou SVJ Janem Burianem

- firma provedla na našem objektu - hydronické zaregulování - montáže v bytech tj. výměna stávajících ventilů za nové s termostatickou regulací (Heimeier K) ostatní úpravy rozvodu tepla - doplnění uzávěrů na patu soustavy (výměna stoupačkových vypouštěcích ventilů)
- hydronické zaregulování otopné soustavy - varianta spodní regulace s instalací stoupačkových vyvažovacích a s regulací tlakové diference na stoupačkách ventilů (řešení pro maximální potenciál úspory)
- firma vypracovala odhad nákladů za vytápění domu - porovnání stavu bez regulace a po provedeném hydronickém vyvážení
- co se týče úspor za teplo nemáme ještě přesné informace (vyúčtování za uplynulou topnou sezonu není ještě k dispozici)
- doposud nám není znám žádný problém - vady díla se nevyskytly
- firma dodržela položkový rozpočet, tak jak bylo ujednáno - nedošlo k navýšení ceny
- rozhodně v dalších úpravách dodávky tepla do našeho objektu bychom se velice rádi obrátili na firmu ALLTECH, která je zárukou kvalitně odvedené práce.
Se sousedním bytovým družstvem, kde máme společnou výměňkovou stanici již řešíme další práci a služby.

„Závěrem bych chtěl zdůraznit, vstřícnost a odbornost pana Svěráka a celé firmy je opravdu velmi solidní“.

Přeji hezký den

Burian J.

Společenství vlastníků Jarníkova 1875-1877
SVJ Jarníkova 1877
148 00 Praha 4
IČ: 247 87 019